

Ce type d'áleoir est indispensable aux moulistes pour exécuter des buses d'injection de façon rationnelle.
Les áleoirs taille droite avec brise-copeaux sont recommandés pour obtenir des trous coniques impeccables: Ils évitent tout phénomène de reproduction.

This type of taper reamer is indispensable to mould makers for making injection nozzles in a rational fashion.

The straight flute taper reamers with chipbreaker are recommended when faultless conical holes are desired: It is then possible to avoid any special copying phenomenon.


Los escariadores corte recto con rompevirutas están recomendados para obtener agujeros cónicos perfectos. Estos evitan el efecto de reproducción de la hélice.

Este tipo de escariadores es indispensable para los moldistas: para efectuar de manera apropiada el agujero de inyección.

Questo tipo di alesatore è indispensabile agli stampisti per la realizzazione, in modo appropriato, dei fori di iniezione.

Gli alesatori a taglienti diritti con rompitrucciolo sono consigliati per realizzare dei fori conici perfetti: Eliminano ogni fenomeno di riproduzione dell'elica.

magafor 



ALÉSOIRS MOULISTES POUR BUSES D'INJECTION

SPRUE REAMERS

ESCARIADORES MOLDISTAS PARA BOQUILLAS DE INYECCIÓN


ALESATORI PER STAMPISTI PER FORI DI INIEZIONE

magafor standard


D ± 0,05	d ± 0,05	L	ℓ	d2 h8	magafor 740	magafor 745
2	1	50	20	2	€	€ 118,17
4	2	80	40	4		128,91
6	3	110	60	6	80,57	142,87
8	4	130	80	8	110,64	168,08
10	5	155	100	10	132,13	202,77
12	6	180	120	12	189,41	256,49
14	7	200	140	14	206,26	304,03
16	8	260	160	Morse 2	323,82	
18	9	278	180	Morse 2	329,79	

D ± 0,05	d ± 0,05	L	ℓ	d2 h8	magafor 750	magafor 755
6	2	100	50	6	€ 66,60	€ 117,09
8	3	110	62	8	80,57	142,87
10	4	130	75	10	94,00	166,79
12	5	150	90	12	121,39	212,70
14	6	160	100	14	177,25	
16	7	210	112	Morse 2	266,42	
18	8	223	125	Morse 2	304,01	
20	9	236	137	Morse 2	392,10	


D ± 0,05	d ± 0,05	L	ℓ	d2 h8	magafor 760	magafor 765
4	1,5	65	25	4	€ 86,61	€
6	2	90	40	6	66,60	106,35
8	3	100	50	8	80,57	131,06
10	4	115	60	10	94,00	142,87
12	5	130	70	12	121,39	170,81
14	6	140	80	14	177,25	292,20
16	7	190	90	Morse 2	219,15	
20	9	210	110	Morse 2	329,79	
25	12	250	130	Morse 3	474,82	
30	14	280	160	Morse 3	790,66	



CONICITÉ 5% TAPER
CONICIDAD 1:20 CONICITA'



CONICITÉ 8% TAPER
CONICIDAD 2:25 CONICITA'



CONICITÉ 10% TAPER
CONICIDAD 1:10 CONICITA'